



FORMATO DE REPORTE DE AVERIAS O FUGAS DE SERVICIOS AGUA E HIGIENICOS

F.-07-OA

FECHA DEL REPORTE DESDE ENERO 2018 HASTA JUNIO 2018

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

N°	ÁREA O DIRECCIÓN	UBICACIÓN DEL SERVICIO	CONDICIÓN DE LA FUGA/AVERIA	INCIDENTE REPETITIVO SI/NO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	FECHA
1	OA	PISO 1	ACSESORIO ROTO	NO	CAMBIO DE MANUBRIO	05-jun
2	OA	PISO 10	ACSESORIO ROTO DE HINODORO SSHH (F)	NO	CAMBIO DE REPUESTO	01-jun
3	DEAR	PISO 3	ACSESORIO ROTO DE HINODORO	NO	CAMBIO DE REPUESTO	29-may
4	DEIN	PISO 5	ACSESORIO ROTO DE HINODORO	NO	CAMBIO DE REPUESTO	18-may
5	OPP	PISO 7	ACSESORIO ROTO DE HINODORO	NO	CAMBIO DE MANUBRIO	17-may
6	OA	PISO 1	ACSESORIO ROTO DE HINODORO	NO	CAMBIO DE REPUESTO	11-may
7	DGE	PISO 4	ACSESORIO ROTO DE HINODORO	NO	CAMBIO DE REPUESTO	24-abr
8	OAJ	PISO 7	SSHH ATORADO	NO	SE RETIRO LA TASA Y SE DESATORO Y CAMBIO DE ANILLO DE CERA	19-abr
9	DGE	PISO 4	GRIFO DE URINARIO MALOGRADO SSHH	NO	CAMBIO DE GRIFO TEMPORISADO URINARIO	13-abr
10	OA	PISO 6	GRIFO DE URINARIO MALOGRADO SSHH	NO	CAMBIO DE GRIFO TEMPORISADO URINARIO	06-abr
11		PISO 10	SSHH (M) MANUBRIO MALOGRADO	NO	CAMBIO DE REPUESTO	23-mar
12	DEAR	PISO 3	SSHH ATORADO	NO	SE RETIRO LA TASA Y SE DESATORO Y CAMBIO DE ANILLO DE CERA	15-mar
13	OAC	PISO 2	SSHH ATORADO	NO	SE RETIRO LA TASA Y SE DESATORO Y CAMBIO DE ANILLO DE CERA	09-feb

OBSERVACIÓN:

RESPONSABLE: WALTER HUANCA VILCA


 Walter Huanca Vilca
 Servicios Generales
 Senace

